


DIMENSIONI CALDAIA mm							ACCESSORI CALDAIA
A ∅	B	C ∅	D ∅	E ∅	F ∅	G	INDICATORE DI LIVELLO; RACCORDI E VETRINO, MANOMETRO 0-10 ATM+ RACCORDI E TUBO 3x2, VALVOLA DI SICUREZZA, VALVOLA PRESA VAPORE, SERPENTINA SURRISCALDAMENTO VAPORE, RACCORDI E TUBO
80	150	32	50	22	6	8	
90	150	40	50	22	6	10	
100	150	50	70	32	6	12	
110	150	50	70	32	6	14	

E = FUMAILOLO, ALTEZZA GRA 120 ÷ 150 mm DAL FOCOLARE




BUSSOLA A SALDARE
PER VALVOLA SICUREZZA
E PRESA VAPORE

MAT. OTTONE

PEZZI 2

SCALA 2:1



BUSSOLA A SALDARE
PER LINEA MANOMETRO

MAT. OTTONE

PEZZI 1

SCALA 4:1

LA CALDAIA VA ISOLATA E FASCIATA IN LISTELLI DI MOGANO

Vittorio Mattioli 3478706919

9:12 am

13:17 pm

AMON: www.nonsolovele.com